

生产建设项目水土保持设施自主验收报备表

报备编号: 水保验报[2023]第19号

项目名称	汽车精密机械零部件精品化生产建设项目	报备申请单位	上海意内西机械制造有限公司
建设地点	上海市宝山区罗泾镇罗宁路/飞云路	占地面积(含临时占地)	1.53hm ²
开、完工日期	2020.09~2023.02	开挖土石方量(立方米)	0.96万
法定代表人(负责人)	赵海康	联系电话	021-66870280
联系人	陆国祥	联系电话	13636635124
项目投资(万元)	13000	水土保持投资(万元)	111.93
水土保持方案批复文号	BSSX20210009	水土保持设施验收报告编制单位	/
通过验收日期	2021.12.10		
项目性质	<input checked="" type="checkbox"/> 新建 <input type="checkbox"/> 改建 <input type="checkbox"/> 扩建		
自验基本情况及验收结论	<p>项目为主体工程区。工程占地1.53hm²。工期为2020年09月-2023年02月，共计30个月；本项目挖方共计0.98万m³；填方共计1.07万m³；借方共计0.09万m³；弃方0；工程总投资13000万元，其中水土保持投资111.93万元（工程措施费19.45万元，植物措施费62万元，临时措施费3.11万元，独立费用24.69万元）。工程水土保持方案由上海欣芑工程咨询中心编制完成，于2021年01月取得上海市宝山区水务局的批复，在工程建设过程中，建设单位落实了水土保持方案确定的各项防治措施，实际防治责任1.53hm²，工程弃方无，不涉及弃土场设置及渣土证。部分土方防治范围内实施了土地整治工程、防洪排导工程、植被建设工程、临时防护工程等措施。实际完成雨水系统583m（含雨水口及检查井）、种植土回覆900m³、土地整治310m²、景观绿化3089.4m²、临时苫盖2600m²、排水沟480m、三级沉淀池1座和洗车槽1座。各项水土流失防治指标达到防治目标值，其中水土流失总治理度99.9%，土壤流失控制比1.6，拦渣率98.0%，林草植被恢复率99.9%，林草覆盖率20.17%。各项水土保持设施运行正常，发挥了较好的水土保持功能。</p> <p style="text-align: center;">验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复</p>		

	<p>文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。</p>
<p>提供材料清单</p>	<p> <input checked="" type="checkbox"/>□1、《生产建设项目水土保持设施自主验收报备表》（一式四份）； <input checked="" type="checkbox"/>□2、联系人身份证明材料（营业执照复印件+法定代表人身份证明+委托书+经办人身份证复印件）； <input checked="" type="checkbox"/>□3、水土保持设施验收鉴定书（纸质版+电子版）（一式三份）； <input type="checkbox"/>□4、水土保持设施验收报告（纸质版+电子版）（一式三份）； <input type="checkbox"/>□5、水土保持监测总结报告（纸质版+电子版）（一式三份）； <input checked="" type="checkbox"/>□6、公示情况说明。 注：以上材料纸质版应当加盖单位公章，电子版为 word 和 pdf 格式各一份。 </p>
<p>报备申请单位承诺</p>	<p> 1、本单位已按照水土保持法律法规、标准规范、水土保持方案及其审批决定、水土保持后续设计，完成水土保持设施的施工，通过了水土保持设施验收，并已完成向社会公开水土保持设施验收情况； 2、本项目水土保持设施自主验收报备表所填各项内容真实、有效、完整、准确，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由本单位承担全部责任。 法定代表人（负责人）（签章）： 单位（盖章）： 年 月 日 </p>
<p>报备意见</p>	<p> 单位（盖章）： 2023年4月27日 </p>

